

Codi Segur de Verificació: 3862444e-34f1-409f-918d-56545c7e1822
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2025_2900822
Data d'impressió: 09/04/2025 13:27:36
Pàgina 1 de 5

SIGNATURES

1



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria de Salut Pública

Subdirecció General de Protecció de la Salut

Barcelona: Carrer de Roc Boronat, 81-95, 08005 BARCELONA ; Tel. 935 513 900**Catalunya Central:** Carrer de Muralla del Carme, 7, 8240 MANRESA ; Tel. 938 753 382**Girona:** Plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 GIRONA, Tel. 872 975 000**Lleida:** Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 LLEIDA, Tel. 973 701 800**Alt Pirineu i Aran:** Plaça Capdevila, 22, baixos, 25620 TREMP, Tel. 973 654 617**Tarragona:** Avinguda de la Reina Maria Cristina, 54, 43002 TARRAGONA, Tel. 977 224 151**Terres de l'Ebre:** Plaça de Gerard Vergés, 1, 43500 Tortosa, Tel. 977 441 234

Num. Actuació: BA2501258960

Num. pàgina. 1

Informe sanitari sobre revisió documental

Data: 24/03/2024

Nom i cognoms o raó social de l'entitat: Ajuntament de Gualba

Nom establiment: Ajuntament de Gualba**DNI/NIF/NIE:** P0809600J

Domicili establiment: Pg. del Montseny, 13

Municipi: GUALBA**Codi Postal:** 08474**Telèfon:****Adreça de correu electrònic:** pachecolm@diba.cat

Autorització/Registre

RSIPAC:**RGSEAA:****ROESB:****Altres:**

Activitats inspeccionades: Programa de supervisió de l'autocontrol implementat pels operadors de l'aigua de consum humà

Motiu/s de l'actuació: Revisió de les no conformitats recollides a l'acta d'inspecció núm. BA2501249043 del 29/01/2024 i a l'advertiment Referència: BA2501249043-1/AR del 05/02/2024

Nom i cognom del/s inspector/s: ██████████

Signatura de l'inspector/a

En aplicació de l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Departament de Salut us informa que les dades de caràcter personal que inclou aquest informe s'inclouen en el fitxer "SIAPS" d'aquest Departament. La finalitat de la recollida de les dades és preveure, evitar i controlar els possibles efectes nocius per a la salut pública que puguin derivar-se de les activitats de les empreses i indústries ubicades a Catalunya. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades subministrades adreçant-vos a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut, Travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona, direccio.aspcat@gencat.cat/Tel. 93 227 29 00.

Si a conseqüència del control efectuat, d'acord amb la normativa vigent, se'n merita alguna taxa, la liquidació que hi correspongui serà notificada al subjecte passiu per l'òrgan competent.





Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria de Salut Pública

Subdirecció General de Protecció de la Salut

Barcelona: Carrer de Roc Boronat, 81-95, 08005 BARCELONA ; Tel. 935 513 900

Catalunya Central: Carrer de Muralla del Carme, 7, 8240 MANRESA ; Tel. 938 753 382

Girona: Plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 GIRONA, Tel. 872 975 000

Lleida: Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 LLEIDA, Tel. 973 701 800

Alt Pirineu i Aran: Plaça Capdevila, 22, baixos, 25620 TREMP, Tel. 973 654 617

Tarragona: Avinguda de la Reina Maria Cristina, 54, 43002 TARRAGONA, Tel. 977 224 151

Terres de l'Ebre: Plaça de Gerard Vergés, 1, 43500 Tortosa, Tel. 977 441 234

Núm. Actuació: BA2501258960

Núm. pàgina. 2

Com a resultat del control efectuat es posa de manifest el següent:

En data 29/01/2024 (acta d'inspecció núm . BA2501249043) es va instar a la raó social indicada en la primera pàgina la correcció de les no conformitats observades durant la inspecció dins el marc dels controls oficials que duu a terme l'Agència de Salut Pública de Catalunya.

El 05/02/2024 el servei de salut pública del Vallès Oriental notifica a l'Ajuntament de Gualba mitjançant l'advertiment Referència BA2501249043-1/AR les no conformitats recollides a l'acta d'inspecció abans esmentada del 29/02/2024.

El 28/02/2024 l'Ajuntament de Gualba mitjançant petició genèrica (registre d'entrada núm. 9033/29125/2025) a la Subdirecció Regional a Barcelona al Dpt. de Salut, envia document de resposta a les no conformitats indicades a l'acta d'inspecció del 29/01/24 i l'advertiment BA2501249043-1/AR.

No conformitats observades

1.PAG/PSA: cal actualitzar el PAG amb la nova informació de la captació d'aigua crua d'ATL i del nou desinfectant i fer el PSA.

Correccions: Comprovo que han actualitzat el PAG, Revisió: 04, 19/02/2025 amb la informació que mancava.

2.Segons informe de l'Ajuntament de Gualba "Correcció incidències acta 25 gener 2024" signat el 21/03/2024, s'indica com a **projecte de millora a la xarxa** per tal de reduir el nivell de terbolesa de l'aigua crua mesurat a l'ETAP "un sistema de contenció amb diferents nivells d'alçada d'aigua a l'entrada de la bassa per tal d'augmentar la permanència de l'aigua dins d'aquesta abans de conduir-la als dipòsits de capçalera de Can Figueres". A data d'avui, l'Ajuntament de Gualba encara no ha fet cap actuació de millora del sistema de decantació de l'aigua crua que prové de la riera de Gualba.

Correccions: l'Ajuntament té previst elaborar un nou projecte per donar solució als diferents paràmetres analítics amb incidències repetides durant el 2023 i 2024 (fluorurs, ferro, clorats, alumini, àcids haloacètics) i portar a terme l'execució el més aviat possible mitjançant el finançament del programa general d'inversions de la Diputació de Barcelona.

L'Ajuntament ha presentat el document "MEMÒRIA VALORADA D'ACTUACIONS DE MILLORA A L'ETAP I CAPTACIÓ DE GUALBA PER TAL DE COMPLIR AMB EL RD 3/2023" de Febrer 2025 realitzat per ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING, S.L. en el qual es fa un estudi de les problemàtiques de la zona d'abastament de la xarxa municipal de Gualba, concretament a la captació de la riera i a l'ETAP i s'indiquen les actuacions previstes següents:

- ACTUACIÓ N°1: Control de terbolesa a la captació i tancament automàtic en cas de terbolesa
- ACTUACIÓ N°2: Control de terbolesa i pH a l'entrada de l'ETAP
- ACTUACIÓ N°3: Renovació dels equips de dosificació
- ACTUACIÓ N°4: Automatització parcial de la planta

3.Incidències per superació del paràmetre suma d'àcids haloacètics als dipòsits de capçalera, distribució i xarxa durant tot el 2024 que no s'ha pogut resoldre fins que no s'ha canviat l'origen de l'aigua crua al 100% del pou d'ATL. Cal fer de forma immediata un anàlisi d'aquest paràmetre a dipòsit de capçalera i un punt de xarxa i informar del resultat al servei de salut pública del Vallès Oriental.

**Generalitat de Catalunya**
Departament de Salut
Secretaria de Salut Pública

Subdirecció General de Protecció de la Salut

Barcelona: Carrer de Roc Boronat, 81-95, 08005 BARCELONA ; Tel. 935 513 900**Catalunya Central:** Carrer de Muralla del Carme, 7, 8240 MANRESA ; Tel. 938 753 382**Girona:** Plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 GIRONA, Tel. 872 975 000**Lleida:** Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 LLEIDA, Tel. 973 701 800**Alt Pirineu i Aran:** Plaça Capdevila, 22, baixos, 25620 TREMP, Tel. 973 654 617**Tarragona:** Avinguda de la Reina Maria Cristina, 54, 43002 TARRAGONA, Tel. 977 224 151**Terres de l'Ebre:** Plaça de Gerard Vergés, 1, 43500 Tortosa, Tel. 977 441 234

Núm. Actuació: BA2501258960

Núm. pàgina. 2

Com a resultat del control efectuat es posa de manifest el següent:

Correccions: A continuació es detallen el resultats de les mostres recollides fins al moment per part de l'Ajuntament de Gualba i amb resultats disponibles pel laboratori de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona:

Data mostra	Punt mostreig	Resultat Σ5 HAH
17/12/25-Inicial (Ref. núm. 2400739)	Dipòsit Royal 2	179 µg/L
21/01/25-Confirmació (Ref. núm. 2500781)	Dipòsit Royal 2	80 µg/L
17/02/25-Seguiment ((Ref. núm. 2500124)	Font de la plaça (xarxa)	67 µg/L
17/02/2025-Seguiment (Ref. 2500120)	Dipòsit capçalera (ACP)	59,2 µg/L

L'Ajuntament de Gualba ha fet un remostreig de diferents punts de la xarxa i dipòsits (capçalera i distribució) per fer seguiment d'aquest paràmetre i ens ha anat informant, tant de les dates de les recollides com dels resultats:

- Entre el 10 i el 13/03/2025: Font de la Plaça, Gualba de Baix, Royal Park, Can Pla, i dipòsit de capçalera
- 26/03/2025 i 02/04/2025: previsió de fer remostreig dels diferents punts d'ela xarxa i dipòsits de capçalera i/o distribució

Així mateix, l'Ajuntament de Gualba ha pres les mesures correctores i preventives següents:

- A partir del 13/03/2025: Avis a la població mitjançant bustiada als habitatges, xarxes socials, taulell edictes, web municipal, trucades personalitzades a establiments i centres educatius, i col·locar avis a tots els equipaments municipals on hi ha aigua de la xarxa.
- Tancament de les fonts públiques
- Encarregar a Engisic un nou projecte per a la millora de la zona de subministrament d'aigua potable tant a la captació de la riera com a l'ETAP.
- Canviar la sorra dels filtres instal·lats a l'ETAP per disminuir la terbolesa (previsió de fer la instal·lació la setmana del 08/04/2025)
- Dilluns 24 de març començaran a omplir els dipòsits amb aigua tractada amb cisternes de l'empresa ADESCO a fi de barrejar-la.

4.Cal que les incidències tipus A (microbiològic) s'informin a l'autoritat sanitària un cop detectades sense esperar a l'anàlisi de confirmació. L'Ajuntament de Gualba no va informar al servei de salut pública del Vallès Oriental de la incidència del paràmetre Enterococ del 04/03/24 al punt de xarxa font de la plaça.

Correccions: l'Ajuntament de Gualba manifesta a l'informe que per la propera incidència microbiològica que es pugui donar, procediran a la comunicació de forma immediata a l'autoritat sanitària.

**Generalitat de Catalunya**
Departament de Salut
Secretaria de Salut Pública

Subdirecció General de Protecció de la Salut

Barcelona: Carrer de Roc Boronat, 81-95, 08005 BARCELONA ; Tel. 935 513 900**Catalunya Central:** Carrer de Muralla del Carme, 7, 8240 MANRESA ; Tel. 938 753 382**Girona:** Plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 GIRONA, Tel. 872 975 000**Lleida:** Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 LLEIDA, Tel. 973 701 800**Alt Pirineu i Aran:** Plaça Capdevila, 22, baixos, 25620 TREMP, Tel. 973 654 617**Tarragona:** Avinguda de la Reina Maria Cristina, 54, 43002 TARRAGONA, Tel. 977 224 151**Terres de l'Ebre:** Plaça de Gerard Vergés, 1, 43500 Tortosa, Tel. 977 441 234

Núm. Actuació: BA2501258960

Núm. pàgina. 2

Com a resultat del control efectuat es posa de manifest el següent:

5. Incidències d'Alumini i Ferro: no s'han registrat les mesures correctores fetes amb motiu de la superació d'Aquests dos valors paramètrics. No s'ha fet la confirmació de la incidència de superació de Fe al punt de xarxa Font Masia Can Figuera del 20/08/24. Cal prendre mesures correctores i preventives per tal de disminuir les incidències de superació de Ferro i Alumini tant a punts de xarxa com a dipòsits.

Correccions: l'Ajuntament de Gualba ha portat a terme les següents mesures correctores per part del personal de manteniment de la xarxa d'aigua:

- Verificació de l'estat de l'ETAP a fi de comprovar la correcta injecció del productes emprats per a la qualitat de l'aigua
- Ajustar la dosificació dels productes a fi de garantir el compliment dels paràmetres
- Comprovació de l'estat de l'aigua crua que es capta a la Riera de Gualba

La última incidència es constatar a l'octubre i va ésser resolta al mes de novembre. A data d'avui no s'han constatat més incidències d'aquests paràmetres, havent-se analitzat aquests paràmetres al desembre de 2024 i gener de 2025. L'Ajuntament manifesta que quan es detecti qualsevol incidència amb aquests paràmetres, es procedirà a l'anàlisi de confirmació a fi de constatar que la incidència ha estat resolta i es pot garantir la qualitat de l'aigua.

Així mateix, estan treballat conjuntament amb l'enginyeria Engisic i l'equip tècnic de la Diputació de Barcelona, a fi de portar a terme les actuacions dins la xarxa que permetessin el compliment d'aquests paràmetres sense incidències.

A la darrera anàlisi ACP del dipòsit de capçalera, els valors de ferro i alumini van ser de 37 µg Fe/L i 48 µg Al/L respectivament (valor paramètric 200 µ/L).

6. Incidències de clorat: l'Ajuntament de Gualba no va comunicar al servei de salut pública del Vallès Oriental la confirmació de la incidència amb l'anàlisi del 22/05/24 al dipòsit Royal 2 i al de capçalera ni el del 18/11/24 al dipòsit Royal 1. No he pogut comprovar cap registre de les mesures correctores.

No s'ha fet l'anàlisi de confirmació de la incidència de clorat al dipòsit Can Pla del 18/11/24.

Correccions: l'Ajuntament manifesta que han treballat conjuntament amb l'enginyeria Engisic i l'equip tècnic de la Diputació de Barcelona, a fi de portar a terme actuacions dins la xarxa que permetessin que aquest paràmetre complís a partir de 01/01/2025:

- a) Han canviat el desinfectant per un de menys concentrat des del desembre 2025 (24105T-BD HIPOWAT LG5, Hipoclorit 3-5%)
- b) Han fet un seguiment analític del paràmetre amb els resultats següents (valor paramètric ≤ 0,70mg/L):
 - 17/12/2024 al dipòsit de Royal Park 2= 0,71mg/L
 - 21/01/2025 al dipòsit de Royal Park 2= 0,41mg/L
 - 17/02/2025: al dipòsit de capçalera < 0,25mg/L

A més, l'Ajuntament manifesta al seu document de resposta a les no conformitats que a les incidències de l'anàlisi del 22/05/2024 i la del 18/11/2024, es van portar a terme per part del personal de manteniment les mesures correctores indicades al mateix informe.



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
Secretaria de Salut Pública

Subdirecció General de Protecció de la Salut

Barcelona: Carrer de Roc Boronat, 81-95, 08005 BARCELONA ; Tel. 935 513 900

Catalunya Central: Carrer de Muralla del Carme, 7, 8240 MANRESA ; Tel. 938 753 382

Girona: Plaça de Pompeu Fabra, 1, 17002 GIRONA, Tel. 872 975 000

Lleida: Avinguda de l'Alcalde Rovira Roure, 2, 25006 LLEIDA, Tel. 973 701 800

Alt Pirineu i Aran: Plaça Capdevila, 22, baixos, 25620 TREMP, Tel. 973 654 617

Tarragona: Avinguda de la Reina Maria Cristina, 54, 43002 TARRAGONA, Tel. 977 224 151

Terres de l'Ebre: Plaça de Gerard Vergés, 1, 43500 Tortosa, Tel. 977 441 234

Núm. Actuació: BA2501258960

Núm. pàgina. 2

Com a resultat del control efectuat es posa de manifest el següent:

7. Controls de rutina i operacional: manca fer registre setmanal de pH al dipòsit de capçalera i a un punt de xarxa. Cal registrar les incidències i les mesures correctores. Cal que el registre de la terbolesa del dipòsit de capçalera sigui de l'aigua de sortida.

L'ajuntament informa que a partir del mes de març de 2025 es portarà a terme el registre setmanal del PH al dipòsit de capçalera i a un punt de xarxa i es farà una millora del registre de les incidències i les mesures correctores.

Revisada la documentació esmentada es comprova:

Que l'Ajuntament de Gualba, en data 28/02/2025, ha aportat tota la documentació al servei de salut pública del Vallès Oriental en relació a l'advertiment Referència: BA2501249043-1/AR del 05/02/2024 i en els terminis indicats.

Que l'Ajuntament de Gualba a aplicat les correccions de les no conformitats recollides a l'acta d'inspecció núm. BA2501249043 del 29/01/2024 i ha presentat un cronograma de les actuacions previstes de millora de la xarxa d'aigua.

Normativa aplicable:

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro

Pla de vigilància i control sanitaris de les aigües de consum humà a Catalunya. 2005

Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum

Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública

Reglament (CE) 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 22 de maig de 2012 relatiu a la comercialització i l'ús dels biocides

Reglament (CE) 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de desembre de 2006 relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH)

Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mesclures (CLP)

I qualsevol altre normativa sectorial o general aplicable a l'activitat de referència

Resultat del control:

Un cop efectuat el control es comprova que compleix amb la normativa aplicable, per la qual cosa no es dicten mesures correctores.

